

Service Pack 2 (Falk F-Serie)



Installationshinweis:

In dem 3D-Modus können bei einigen wenigen Streckenabschnitten bzw. Gebieten verschiedene und schnell wechselnde Hintergründe zu Irritationen führen (Kartenblitzen).

Mittels des Service Packs 2 kann dieser Fehler behoben werden.

Vorgehensweise:

Bitte verbinden Sie Ihre Falk F-Serie via ActiveSync (bzw. Mobile Device Center) mit dem PC. Das Service Pack 2 kann nun aus dem Internet heruntergeladen werden, die Installation wird dann automatisch durchgeführt (Microsoft Internet Explorer).